

Čistící Sada FUGALITE®

Profesionální nářadí
k dokonalému čištění
spárovaných povrchů.



KERA KOLL
The GreenBuilding Company

DETERGENTY a ODSTRAŇOVÁNÍ

Fuga-Wash Eco

Eko-kompatibilní detergent přidávaný do vody na mytí Fugalite®.

- Usnadňuje čištění dlaždic
- Udržuje čistou houbu



Fuga-Soap Eco

Eko-kompatibilní detergent na odstranění lesklých zbytků Fugalite®.

- Ideální pro omytí po nanesení
- Vhodný pro všechny povrchy



Fuga-Shock Eco

Eko-kompatibilní, připravený k použití prostředek pro mytí lesklých zbytků po epoxidové spárovací hmotě.

- Vysoká účinnost
- Podlahy a stěny




HOUBY a PŘÍSLUŠENSTVÍ

Špachtle

Gumové hladítko k nanášení Fugalite®.

- Zaručuje dokonalé vyplnění spár



Celulózová houba

Přírodní celulózová houba s upevněním k držáku.

- Vysoká mycí schopnost
- Zůstává déle čistá



Brusná plst'

Bílá brusná plst' s upevněním k držáku.

- Efektivní mechanické opracování



Houba z pěnové gumy

Jemně pórovitá houba z pěnové gumy s upevněním k držáku.

- Ideální pro dosažení superhladkého povrchu




Mini Roller

Vanička pro mytí cementových a epoxidových spár, vybavená válečky pro oplach houbičky a roštěm pro vyplachování zbytků spárovací hmoty. S držákem a kolečky pro usnadnění přepravy.

- Snadná na údržbu a trvalá



PŘÍPRAVA



První čištění gumovým hladítkem

Po ukončení vyplňování spár je třeba neprodleně odstranit přebytky spárovací hmoty z kachlíček, gumové hladítko používat v šikmém směru ke kachličkám.



Obohacení mycí vody prostředkem Fuga-Wash Eco

Doporučené dávkování: 1 víčko na 5 litrů vody.

Za použití vaničky ① proveďte první fázi mytí - pomocí celulóзовé houbičky nebo brusné plsti odstraňte přebytečnou spárovací hmotu z povrchu.

Za použití vaničky ② proveďte druhou fázi konečného mytí - vyhladte spárovací hmotu bez jejího vybírání ze spár. Často měňte mycí vodu tak, aby byla vždy čistá. Vyměňte houbičku nebo plst, pokud jsou zaneseny výrobkem.

PRVNÍ FÁZE MYTÍ



Mytí celulóзовou houbou

Mytí provést v okamžiku, kdy je spára ještě čerstvá, použít celulóзовou houbičku navlhčenou vodou z vaničky ①. Krouživými pohyby emulgujte spáru na obkladu či dlažbě a vyhladte spárovací hmotu. Setřete houbičkou emulzi, která se utvořila na povrchu obkladu nebo dlažby.

MOŽNOST PRO DOSAŽENÍ
STRUKTUROVANÉHO POVRCHU



Mytí abrazivní plsti pro dosažení povrchu se strukturou

Pro dosažení finálního povrchu se strukturou provést omytí v okamžiku, kdy je spára ještě stále čerstvá, použít abrazivní plst navlhčenou vodou z vaničky ①.

Krouživými pohyby emulgujte spáru na obkladu či dlažbě a vyhladte spárovací hmotu. Setřete houbičkou emulzi, která se utvořila na povrchu obkladu nebo dlažby.

Profesionální nástroje pro přesné mytí vyspárovaných ploch Fugalite®

DRUHÁ FÁZE MYTÍ



Dohlazování celulózovou houbou

Ukončit mytí celulózovou houbou navlhčenou vodou z vaničky ②, tahy dělat šikmo ke kachličkám, což znemožní prohloubení spár.

Nechodte po vlhkých podlahách po dobu alespoň 12 - 24 hodin, abyste zamezili jejich ušpinění.

**MOŽNOST PRO DOSAŽENÍ
HLADŠÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY**



Dohlazování houbou z pěnové gumy pro dosažení hladších spár

Pro dosažení hladkého vzhledu, ukončit práci houbou z gumové pěny a vodou z vaničky ②, tahy dělat šikmo ke kachličkám, což znemožní prohloubení spár.

DALŠÍHO DNE



Ze stvrdlé spáry je možné špínu a lesklé stopy odstranit pomocí **Fuga-Soap Eco** rozředěného s ohledem na množství zbytků k odstranění a míry dozrávání Fugalite®. **Doporučené dávkování:** 2 - 3 díly vody a 1 díl Fuga-Soap Eco následujícího dne; neředěné použít po minimálně 3 dnech.



Pomocí brusné plstě naneste výrobek na ošetřovaný povrch a ponechte tenký a jednorodý tekutý povlak. **Nechte působit Fuga-Soap Eco na přibližně 10/30 minut.**



Mycí prostředek setřete houbičkou nebo gumovou lištou, příp. vysajte vysavačem pro mokré vysávání v případě velkých ploch. Vydatně opláchněte čistou vodou.



Okamžitě vysušte suchým hadříkem nebo vysavačem pro mokré vysávání tak, aby nedošlo ke spontánnímu odpaření zbytků vody.

V případě hrubých nesnadno odstranitelných nečistot je třeba operaci zopakovat.

MYTÍ V MIMOŘÁDNÝCH PŘÍPADECH



Zbytky a lesklé stopy z vytvrzené spáry (po uplynutí alespoň 7 dnů) lze odstranit pomocí **Fuga-Shock Eco**.

Pomocí brusné plstě naneste neředěný výrobek na ošetřovaný povrch. Ponechat Fuga-Shock Eco cca. 3 - 5 minut působit, následně provést stejné postupy oplachování a sušení, jaké jsou doporučené pro mytí následujícího dne.

FUGALITE®

**PATENTOVANÁ ŘADA
NEPROPUSTNÝCH A ZAŠPINĚNÍ
ODOLNÝCH SPÁROVACÍCH HMOT.**



FUGALITE® tekutý keramický materiál na stejnoměrné spárování všech keramických obkladů a dlažeb.

FUGALITE® BIO inovativní, hypoalergická prýskyřičná spárovací hmota s hedvábnou úpravou, na vodní bázi.

FUGALITE® BIO PARQUET pro tmelení keramických parket s efektem dřeva.



KERAKOLL POLSKA Sp. z o.o.
ul. Katowicka 128 – 95-030 Rzgów, Polska
Tel. +48 42 225 17 00 – Fax +48 42 225 17 01
e-mail: info@kerakoll.pl